

F-1

Bēniņu pārsegums. Darbnīcas ziemeļaustrumu stūrī uzstādīti papildus balsti zem degšanas rezultātā bojātās pārseguma konstrukcijas.



F-2

Bēniņu pārsegums. Pasijai demontēts balsts un izveidota piekare. Redzamas pasijas izlieces



F-3

Bēniņu pārsegums. Balsta konstrukcija. Pasijas balsts bez būtiskām izmaiņām un redzamiem defektiem.



F-4  
Pārsegums. Sija gar asi "3" satrupējusi.  
Melno griestu dēļu iebrukusi telpā nr.3



F-5  
Pārseguma iekare bēniņos



F-6  
Trupe sijas vidusdaļā.





F-7  
Ziemeļaustrumu stūris. Izdedzis stata, koptura un spāres savienojums.



F-8  
Dienvidaustrumu stūris. Iebrucis pārsegums, pārlūzusi spāre.



F-9  
Dubultsavilcei starp spārēm izzāgēts dēlis.



F-10

Papildstats jumta kopturim uzstādīts uz šķērssijas ar nepietiekamu šķērsgriezumu. Visa papildus konstrukcija deformējusies.



F-11

Ziemeļu fasāde. lebrucis jumts.



F-12

Dienvidu fasāde. Karnīzes ķieģeļu izdrupumi.

