

Grāvja teknes nostiprinājums		Dabīgā akmens bruģējums		Auglīga augsne, apsēta ar daudzgadīgu zālienu																																										
Labais sāngrāvis	Krītumi un līknes																																													
	Projektētās atzīmes	125.80	126.60	127.00	127.03	127.09	127.16	127.22	127.28	127.35	127.41	127.47	127.54	127.60	127.67	127.73	127.80	127.87	127.93	128.00																										
Projektētās atzīmes		128.02	128.09	128.15	128.22	128.28	128.35	128.41	128.48	128.54	128.61	128.67	128.74	128.80	128.87	128.93	129.00	129.04	129.08	129.12	129.16	129.18	129.19	129.20	129.24	129.28	129.32	129.36	129.40	129.44	129.48	129.52	129.57	129.64	129.73	129.85	129.97	130.09	130.22	130.34	130.46	130.57	130.59	130.68	130.71	130.75
Esošās atzīmes		128.02	128.03	128.14	128.22	128.28	128.30	128.33	128.35	128.36	128.43	128.48	128.59	128.70	128.81	128.92	129.01	129.08	129.14	129.16	129.18	129.19	129.22	129.27	129.32	129.38	129.44	129.51	129.57	129.64	129.70	129.73	129.84	129.85	129.97	130.09	130.22	130.42	130.57	130.68	130.75					
Darba atzīmes		0.00	+0.06	+0.01	0.00	+0.02	+0.05	+0.06	+0.13	+0.18	+0.18	+0.19	+0.15	+0.10	+0.06	+0.01	-0.02	-0.04	-0.06	-0.04	-0.02	+0.07	+0.10	+0.11	+0.13	+0.14	+0.13	+0.12	+0.10	+0.08	+0.06	+0.03	+0.03	+0.01	0.00	0.00	0.00	-0.08	-0.11	+0.02	+0.03	0.00				
Attālumi		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5			
Plāna taisnes un līknes																																														

ĢEOLOĢISKO ELEMENTU APZĪMĒJUMI:

- 1m Uzbērums - mālains
- A Asfals
- 1S Uzbērums - dolomīta šķembas
- 1P Puteklaina smiltis
- 1SS Smiltis šķembu maisījums
- 1s Smalka smiltis
- 1g Grants
- 3 Kūdra
- 6" Puteklaina smiltis
- 1B Mālsmits ar granti un oļiem (morēna)

PIEZĪMES:

- LKS-92 koordinātu sistēma.
- Garenprofils sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epochā 2000,5 (LAS-2000,5).
- Uzmērīšana veikta 2015.gada augustā.
- Rakšanas darbus esošo inženiertīklu tuvumā veikt bez mehānismu pielietošanas. Ja būvniecības laikā tiek traucēta esošo tīklu darbība, tad būvuzņēmējam jāparedz bojājumu novēršana par saviem līdzekļiem. Pirms zemes darbu veikšanas atslūfēt esošos tīklus un veikt kontrolmērījumus.



MARTEN PROJEKTI SIA
tālrunis: 26133944
martenprojekti@gmail.com

PASŪTĪTĀJS:		ARHĪVA. NR.: MP-002-2016	
Gulbenes novada dome		PASŪT. NR.: GND-20161-2	
BŪVPR.VAD.		STADIJA: BP	
TS DAĻAS VAD.		MARKA: TS	
PROJEKTĒJA		SĒJUMA NR.: 1	
		MĒROGS: H 1:1000 V 1:100	
		LAPAS NR.: TS-4	