

VALSTS ZEMES DIENESTS

TELPU GRUPAS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETA

Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....50900020586001013

Nosaukums:.....Dzīvoklis

Adrese:....."Stāķi 2" - 13, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov.

Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....02.01.2025

Izdrukas ID: 390002816085	Izdrukas datums: 05.01.2025	1 no 4
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta

1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....50900020586001013

1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:.....50909000412

10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums:.....50900020586001

10.1.1. Adrese:....."Stāķi 2", Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov.

10.1.2. Nosaukums:.....Daudzdzīvokļu ēka

10.1.3. Galvenais lietošanas veids:.....1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

10.1.4. Kopējā platība (m²):.....1339.6

10.1.5. Apbūves laukums (m²):.....397.9

10.1.6. Virszemes stāvu skaits:.....3

10.1.7. Pazemes stāvu skaits:.....1

10.1.8. Telpu grupu skaits:.....18

10.1.9. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....Nav

10.1.10. Uzbūvēšanas gads:.....1973

10.1.11. Nolietojums:.....V3

10.1.12. Nolietojuma noteikšanas datums:.....22.12.2020

10.1.13. Apsekošanas datums:.....02.01.2025

10.1.14. Būve ir pirmsreģistrēta:.....Nē

10.1.15. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta:.....Nē

10.1.16. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....50900020586

10.1.17. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:.....Nav

10.1.18. Dati par būves atzīmēm nav reģistrēti.

11. Būves tips

11.1. Būves kadastra apzīmējums:.....50900020586001

Tipa kods	Tipa nosaukums
11220103	Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas

12. Ēkas konstruktīvie elementi un fasādes apdare

12.1. Ēka ar kadastra apzīmējumu 50900020586001:

Nosaukums	Materiāls	Konstatācijas gads
Pamati	Dzelzsbetona, betona bloki	1973
Sienas (vertikālā konstrukcija)	Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi, Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā, Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biežāks	1973
Pārsegumi	Dzelzsbetona paneļi, sijas	1973
Jumta nesošā konstrukcija	Koks	1973
Jumta segums	Azbestcements loksnes	1973

13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 50900020586001 apjoma rādītāji:

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Apbūves laukums	Nav	397.9 apbūves laukuma kv.m.	Nav	Nav
Kopējā platība	Nav	1339.6 kv.m.	Nav	Nav
Būvtilpums	Nav	4313 kub.m.	Nav	Nav

14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Telpu grupa ar kadastra apzīmējumu.....50900020586001013

Izdrukas ID: 390002816085	Izdrukas datums: 05.01.2025	2 no 4
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

14.1.1. Kopējā platība (m²).....	66.1
14.1.1.1. Lietderīgā platība (m²).....	Nav
14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m²).....	Nav
14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m²).....	59.6
14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m²).....	40.1
14.1.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m²).....	19.5
14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m²).....	6.5
14.1.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m²).....	0

16. Telpu grupas pamatdati

16.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	50900020586001013
16.1.1. Adrese:.....	"Stāķi 2" - 13, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov.
16.1.2. Nosaukums:.....	Dzīvoklis
16.1.3. Lietošanas veids:.....	1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
16.1.4. Stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa:.....	3
16.1.5. Telpu skaits:.....	9
16.1.6. Kopējā platība (m²):.....	66.1
16.1.7. Apsekošanas datums:.....	02.01.2025
16.1.8. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....	Nav
16.1.9. Telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru:.....	50909000412
16.1.10. Telpu grupa ietilpst būvē ar kadastra apzīmējumu:.....	50900020586001
16.1.11. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....	50900020586

17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji

17.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	50900020586001013
--	-------------------

Numurs	Nosaukums	Veids	Stāvs	Augstums (m)	Mazākais augstums (m)	Lielākais augstums (m)	Platība (m²)	Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i)
1	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	3	2.61	2.61	2.61	16	Nav
2	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	3	2.77	2.77	2.77	14.7	Nav
3	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	3	2.37	2.37	2.37	9.4	Nav
4	Pieliekamais	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	3	2.4	2.4	2.4	0.7	Nav
5	Virtuve	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	3	2.4	2.4	2.4	7.7	Nav
6	Vannas istaba	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	3	2.38	2.38	2.38	2.4	Nav
7	Tualetes	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	3	2.38	2.38	2.38	1.3	Nav
8	Koridors	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	3	2.34	2.34	2.34	7.4	Nav
9	Lodžija	3 - Dzīvokļa ārtelpa	3	2.9	2.9	2.9	6.5	Nav

18. Labiekārtojumi

18.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	50900020586001013
--	-------------------

Reģistrētie labiekārtojumi	Noteikšanas veids (ja ir)	Apjoms (ja ir)
Apkure. Centrālā	Apvidū ir konstatēts	
Apkure. Vietējā. Kamīns	Apvidū ir konstatēts	
Aukstā ūdens apgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Pods / pīsuārs / bidē	Apvidū ir konstatēts	
Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Vanna / duša	Apvidū ir konstatēts	
Elektroapgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Kanalizācija. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Karstā ūdens apgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Kurināmais. Cietais	Apvidū ir konstatēts	
Vēdināšana. Dabiskā	Apvidū ir konstatēts	

18.1.1. Labiekārtojumu datums:	02.01.2025
--------------------------------------	------------

Izdrukas ID: 390002816085	Izdrukas datums: 05.01.2025	3 no 4
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrēti – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti


V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

Izdrukas ID: 390002816085	Izdrukas datums: 05.01.2025	4 no 4
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.



TELPU GRUPAS PLĀNS		
KADASTRA APZĪMĒJUMS	MĒROGS	LPP.
50900020586001013	1 : 100	5

50900020586001_20250102_EF_1



50900020586001_20250102_EF_2

