

VALSTS ZEMES DIENESTS

TELPU GRUPAS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETA

Telpu grupas kadastra apzīmējums: ... 50010090276001003
Nosaukums: ... Dzīvoklis
Adrese: ... Viestura iela 29 - 3, Gulbene, Gulbenes nov.
Kadastrālās uzmērīšanas datums: ... 09.06.2025

Izdrukas ID: 390002853563	Izdrukas datums: 29.06.2025	1 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta

1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums: ... 50010090276001003

1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs: ... 50019002743

9. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

9.1. Dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu nav reģistrēti.

10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums: ... 50010090276001

10.1.1. Adrese: ... Viestura iela 29, Gulbene, Gulbenes nov.

10.1.2. Nosaukums: ... Dzīvojamā māja

10.1.3. Galvenais lietošanas veids: ... 1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

10.1.4. Kopējā platība (m²): ... 384.8

10.1.5. Apbūves laukums (m²): ... 324

10.1.6. Virszemes stāvu skaits: ... 2

10.1.7. Pazemes stāvu skaits: ... 0

10.1.8. Telpu grupu skaits: ... 12

10.1.9. Eksploatacijā pieņemšanas gads(-i): ... Nav

10.1.10. Uzbūvēšanas gads: ... 1921

10.1.11. Nolietojums: ... V3

10.1.12. Nolietojuma noteikšanas datums: ... 10.09.2020

10.1.13. Apsekošanas datums: ... 09.06.2025

10.1.14. Būve ir pirmsreģistrēta: ... Nē

10.1.15. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta: ... Nē

10.1.16. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: ...

50010090276

10.1.17. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi: ... 50010090276002, 50010090276003

10.1.18. Dati par būves atzīmēm nav reģistrēti.

11. Būves tips

11.1. Būves kadastra apzīmējums: ... 50010090276001

Tipa kods	Tipa nosaukums
11220101	Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām

12. Ēkas konstruktīvie elementi un fasādes apdare

12.1. Ēka ar kadastra apzīmējumu 50010090276001:

Nosaukums	Materiāls	Konstatācijas gads
Pamati	Akmens mūris, Betona bloki, monolītais betons (stabveida), Monolītais dzelzsbetons, betons (plātne, lentveida)	1921
Sienas (vertikālā konstrukcija)	Koka balķi, brusas, Koka vairogi, koka karkasa konstrukcijas virs 15 cm biezumā, Ķieģeļu mūris 1,5 līdz 2,5 ķieģeļu biezumā, Ķieģeļu mūris 2,5 ķieģeļu biezumā vai biezāks	1921
Pārsegumi	Koka sijas ar koka dēļu aizpildījumu	1921
Jumta nesošā konstrukcija	Koks	1921
Jumta segums	Azbestcimenta loksnes	1921

13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 50010090276001 apjoma rādītāji:

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Apbūves laukums	Nav	324 apbūves laukuma kv.m.	Nav	Nav
Kopējā platība	Nav	384.8 kv.m.	Nav	Nav
Būvtilpums	Nav	1543 kub.m.	Nav	Nav
Izdrukas ID: 390002853563		Izdrukas datums: 29.06.2025		2 no 3

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Telpu grupa ar kadastra apzīmējumu...	50010090276001003
14.1.1. Kopējā platība (m²).....	51.2
14.1.1.1. Lietderīgā platība (m²).....	Nav
14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m²).....	Nav
14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m²).....	51.2
14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m²).....	22.7
14.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m²).....	28.5
14.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2. Nedzīvojamo telpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.1. Nedzīvojamo iekštelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m²).....	0

16. Telpu grupas pamatdati

16.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:	50010090276001003
16.1.1. Adrese:.....	Viestura iela 29 - 3, Gulbene, Gulbenes nov.
16.1.2. Nosaukums:.....	Dzīvoklis
16.1.3. Lietošanas veids:.....	1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
16.1.4. Stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa:.....	1
16.1.5. Telpu skaits:.....	6
16.1.6. Kopējā platība (m²):.....	51.2
16.1.7. Apsekošanas datums:.....	09.06.2025
16.1.8. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....	Nav
16.1.9. Telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru:.....	50019002743
16.1.10. Telpu grupa ietilpst būvē ar kadastra apzīmējumu:.....	50010090276001
16.1.11. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....	50010090276

17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji

17.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	50010090276001003
--	-------------------

Numurs	Nosaukums	Veids	Stāvs	Augstums (m)	Mazākais augstums (m)	Lielākais augstums (m)	Platība (m²)	Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i)
1	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	1	2.78	2.78	2.78	22.7	Nav
2	Virtuve	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	1	2.78	2.78	2.78	11.5	Nav
3	Pieliekamais	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	1	2.78	2.78	2.78	1.6	Nav
4	Koridors	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	1	2.78	2.78	2.78	5.3	Nav
5	Koridors	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	1	2.78	2.78	2.78	4	Nav
6	Palīgtelpa	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	1	2.4	2.4	2.4	6.1	Nav

18. Labiekārtojumi

18.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	50010090276001003
--	-------------------

Reģistrētie labiekārtojumi		Noteikšanas veids (ja ir)	Apjoms (ja ir)
Apkure. Vietējā. Krāsns		Apvidū ir konstatēts	
Apkure. Vietējā. Plīts		Apvidū ir konstatēts	
Aukstā ūdensapgāde. Centralizētā		Apvidū ir konstatēts	
Elektroapgāde. Centralizētā		Apvidū ir konstatēts	
Kanalizācija. Centralizētā		Apvidū ir konstatēts	


18.1.1. Labiekārtojumu datums:	09.06.2025
--------------------------------------	------------

Izdrukas ID: 390002853563	Izdrukas datums: 29.06.2025	3 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------


Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrēti – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.



Viestura iela



TELPU GRUPAS PLĀNS		
KADASTRA APZĪMĒJUMS	MĒROGS	LPP.
50010090276001003	1 : 100	4

50010090276001_20200907_EF_1



50010090276001_20200907_EF_2



