

VALSTS ZEMES DIENESTS

TELPU GRUPAS KADASTRĀLĀS UZMĒRĪŠANAS LIETA

Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....50840080313001012

Nosaukums:.....Dzīvoklis

Adrese:....."Gatves 6" - 12, Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov.

Kadastrālās uzmērīšanas datums:.....25.09.2025

Izdrukas ID: 390002873685	Izdrukas datums: 02.10.2025	1 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Nereģistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

Telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta

1. Kadastra objekta identifikators

1.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....50840080313001012

1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:.....50849000251

9. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

9.1. Dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu nav reģistrēti.

10. Būves pamatdati

10.1. Būves kadastra apzīmējums:.....50840080313001

10.1.1. Adrese:....."Gatves 6", Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov.

10.1.2. Nosaukums:.....Dzīvojamā māja

10.1.3. Galvenais lietošanas veids:.....1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

10.1.4. Kopējā platība (m²):.....1150

10.1.5. Apbūves laukums (m²):.....363.9

10.1.6. Virszemes stāvu skaits:.....3

10.1.7. Pazemes stāvu skaits:.....1

10.1.8. Telpu grupu skaits:.....16

10.1.9. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....Nav

10.1.10. Uzbūvēšanas gads:.....1986

10.1.11. Nolietojums:.....V2

10.1.12. Nolietojuma noteikšanas datums:.....02.10.2025

10.1.13. Apsekošanas datums:.....25.09.2025

10.1.14. Būve ir pirmsreģistrēta:.....Nē

10.1.15. Veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve apvidū nav konstatēta:.....Nē

10.1.16. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....50840080313

10.1.17. Funkcionāli saistīto ēku kadastra apzīmējumi:.....Nav

10.1.18. Dati par būves atzīmēm nav reģistrēti.

11. Būves tips

11.1. Būves kadastra apzīmējums:.....50840080313001

Tipa kods	Tipa nosaukums
11220103	Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas

12. Ēkas konstruktīvie elementi un fasādes apdare

12.1. Ēka ar kadastra apzīmējumu 50840080313001:

Nosaukums	Materiāls	Konstatācijas gads
Pamati	Dzelzsbetona, betona bloki	1986
Sienas (vertikālā konstrukcija)	Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi	1986
Pārsegumi	Dzelzsbetona paneļi, sijas	1986
Jumta nesošā konstrukcija	Koks	1986
Jumta segums	Azbestcements loksnes	1986
Fasāde	Koka apdares dēļi, Krāsojums	1986

13. Būves apjoma rādītāji

13.1. Būves ar kadastra apzīmējumu 50840080313001 apjoma rādītāji:

Apjoma rādītāja veids	Apjoma rādītāja nosaukums	Apjoms un mērvienība	Tipa/ elementa kods	Tipa/ elementa nosaukums
Apbūves laukums	Nav	363.9 apbūves laukuma kv.m.	Nav	Nav
Kopējā platība	Nav	1150 kv.m.	Nav	Nav
Būvtilpums	Nav	3712 kub.m.	Nav	Nav

Izdrukas ID: 390002873685	Izdrukas datums: 02.10.2025	2 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.

14. Kopējās platības sadalījums pa platību veidiem

14.1. Telpu grupa ar kadastra apzīmējumu.....	50840080313001012
14.1.1. Kopējā platība (m²).....	60
14.1.1.1. Lietderīgā platība (m²).....	Nav
14.1.1.1.1. Dzīvokļu kopējā platība (m²).....	Nav
14.1.1.1.1.1. Dzīvokļu platība (m²).....	57.4
14.1.1.1.1.1.1. Dzīvojamā platība (m²).....	35.2
14.1.1.1.1.1.2. Dzīvokļu palīgtelpu platība (m²).....	22.2
14.1.1.1.2. Dzīvokļu ārtelpu platība (m²).....	2.6
14.1.1.1.2.1. Nedzīvojamo telpu platība (m²).....	0
14.1.1.1.2.2. Nedzīvojamo ārtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2. Koplietošanas palīgtelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.1. Koplietošanas iekštelpu platība (m²).....	0
14.1.1.2.2. Koplietošanas ārtelpu platība (m²).....	0

16. Telpu grupas pamatdati

16.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	50840080313001012
16.1.1. Adrese:.....	"Gatves 6" - 12, Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov.
16.1.2. Nosaukums:.....	Dzīvoklis
16.1.3. Lietošanas veids:.....	1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa
16.1.4. Stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa:.....	3
16.1.5. Telpu skaits:.....	8
16.1.6. Kopējā platība (m²):.....	60
16.1.7. Apsekošanas datums:.....	25.09.2025
16.1.8. Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i):.....	Nav
16.1.9. Telpu grupa ietilpst dzīvokļa īpašumā ar kadastra numuru:.....	50849000251
16.1.10. Telpu grupa ietilpst būvē ar kadastra apzīmējumu:.....	50840080313001
16.1.11. Būve atrodas vai daļēji atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:.....	50840080313

17. Telpu grupas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem un telpu raksturojošie rādītāji

17.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	50840080313001012
--	-------------------

Numurs	Nosaukums	Veids	Stāvs	Augstums (m)	Mazākais augstums (m)	Lielākais augstums (m)	Platība (m²)	Eksploatācijā pieņemšanas gads(-i)
1	Koridors	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	3	2.43	2.31	2.54	9.3	Nav
2	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	3	2.43	2.34	2.51	16.8	Nav
3	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	3	2.53	2.53	2.53	9.9	Nav
4	Vannas istaba	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	3	2.53	2.53	2.53	2.3	Nav
5	Tualete	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	3	2.52	2.52	2.52	1.1	Nav
6	Virtuve	2 - Dzīvokļa palīgtelpa	3	2.49	2.49	2.49	9.5	Nav
7	Istaba	1 - Dzīvojamā telpa	3	2.42	2.31	2.52	8.5	Nav
8	Balkons	3 - Dzīvokļa ārtelpa	3	Nav	Nav	Nav	2.6	Nav

18. Labiekārtojumi

18.1. Telpu grupas kadastra apzīmējums:.....	50840080313001012
--	-------------------

Reģistrētie labiekārtojumi	Noteikšanas veids (ja ir)	Apjoms (ja ir)
Apkure. Centrālā (apkures katls ar cieto kurināmo, gāzi, elektrību, siltumsūkņi)	Apvidū ir konstatēts	
Aukstā ūdensapgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Citi, iepriekš neklasificēti, labiekārtojumi. Pods / pīsuārs / bidē	Apvidū ir konstatēts	
Elektroapgāde. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	
Kanalizācija. Centralizētā	Apvidū ir konstatēts	



18.1.1. Labiekārtojumu datums:	25.09.2025
--------------------------------------	------------

Izdrukas ID: 390002873685	Izdrukas datums: 02.10.2025	3 no 3
---------------------------	-----------------------------	--------

Skaidrojumi:

Nav – Kadastra informācijas sistēmā dati nav reģistrēti; Neregistrē – atbilstoši normatīvajiem aktiem dati netiek reģistrēti

V1 - Ēka ļoti labā tehniskā stāvoklī, V2 - Ēka labā tehniskā stāvoklī, V3 - Ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī, V4 - Ēka neapmierinošā tehniskā stāvoklī, V5 - Ēka ir kritiskā stāvoklī vai sabrukusi.



TELPU GRUPAS PLĀNS		
KADASTRA APZĪMĒJUMS	MĒROGS	LPP.
50840080313001012	1 : 100	4

50840080313001_20250925_EF_1



50840080313001_20250925_EF_2



50840080313001_20250925_EF_3



50840080313001_20250925_EF_4

